



APRESENTAÇÃO

Barreiros, 30 Abril de 2021

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo tem a satisfação de apresentar a vossa senhoria o levantamento dos materiais utilizados nas obras em diversas ruas da cidade, especificadas em anexo com tabelas e registro fotográfico impresso dos mesmos, durante o mês de Abril do corrente ano.

Foram presenciados locais onde partes ou todo o percurso da rua estava comprometido, como calçamento cedido, paralelepípedos soltos e buracos expostos, construído e recuperado através da operação tapa buracos.

Também encontraremos os serviços de: Revitalização de Praça; limpeza e desentupimento de esgoto.

Sendo o que se apresenta, renovamos o nosso compromisso em construir um município melhor para todos.

Amaro José Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816326693

Carlos Artur Soares de Avellar Júnior

Prefeito

Coordenação

Amaro José Siqueira

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Diretor de Obras

Genivaldo Ramos da Silva

Engenheiro Civil

Renato Adriano Trindade Portela

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

Desenhista/Projetista

Josivaldo Pessoa

Levantamento

Carlos Artur Soares de Avellar Júnior

Prefeito

Coordenação

Amaro José Siqueira

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo

Diretor de Obras

Genivaldo Ramos da Silva

Engenheiro Civil

Renato Adriano Trindade Portela

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

Desenhista/Projetista

Josivaldo Pessoa

Levantamento

Fotografia/Edição

Armando Henrique de Sena



REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS REALIZADAS
(ABRIL/2021)

BARREIROS - PE
2021


Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

| ENTRADA | DATA | SAÍDA | DATA | DESTINO | ESTOQUE |
|---------|------|-------|------------|---|---------|
| | | 02 | 29/04/2021 | Maria Amália – calçada em frente Ant Hospital | 15 |
| | | 01 | 29/04/2021 | Secretaria de Saúde | 14 |
| | | 01 | 29/04/2021 | Perto da Bioforma | 13 |
| | | 01 | 29/04/2021 | Rua da Vinhaça - Tibiri | 12 |
| | | 02 | 29/04/2021 | Rua E - Lotes | 10 |
| | | 02 | 29/04/2021 | Secretaria de Educação | 08 |
| | | 02 | 29/04/2021 | Rua E - Lotes | 06 |
| | | 01 | 29/04/2021 | CRECHE | 05 |
| | | 01 | 29/04/2021 | Rua Napoleão Correia – Santa Marta | 04 |
| | | 01 | 29/04/2021 | Praça da Gorete | 03 |
| | | 03 | 29/04/2021 | Rua E - Lotes | 00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS
SECRETARIA DE OBRAS
MAIO/2021


Renato Portela
 Eng. Civil
 CREA-PE: 1816328693

ABRIL/2021

| ENTRADA | DATA | SAÍDA | DATA | DESTINO | ESTOQUE |
|---------|------|-------|------------|----------------------------------|---------|
| | | 02 | 26/04/2021 | Rua da Vinhaça - Tibiri | 72 |
| | | 01 | 26/04/2021 | Itaperibu – perto do CAPS | 71 |
| | | 02 | 26/04/2021 | Secretaria Educação | 69 |
| | | 01 | 26/04/2021 | Mercado Publico – atrás | 68 |
| | | 02 | 26/04/2021 | Granja Santa Gorete – | 66 |
| | | 01 | 27/04/2021 | Av Maria Amalia – perto da Honda | 65 |
| | | 01 | 27/04/2021 | Secretaria Educação | 64 |
| | | 03 | 27/04/2021 | Mercado Publico – atrás | 61 |
| | | 01 | 27/04/2021 | Santa Clara – macaco compesa | 59 |
| | | 02 | 27/04/2021 | Patio da Caixa - reparo | 58 |
| | | 01 | 27/04/2021 | Entrada da Secretaria de Obras | 57 |
| | | 01 | 27/04/2021 | Tibiri | 56 |
| | | 04 | 27/04/2021 | Granja Santa Gorete – escadaria | 52 |
| | | 10 | 28/04/2021 | Maria Amália – subida da Torre | 42 |
| | | 01 | 28/04/2021 | Teixeira | 41 |
| | | 03 | 28/04/2021 | Maria Amália – subida da torre | 38 |
| | | 07 | 28/04/2021 | Maria Amália – subida da torre | 31 |
| | | ½ | 28/04/2021 | Secretaria de Obras | 30 ½ |
| | | ½ | 28/04/2021 | Gorete - teixeira | 30 |
| | | 05 | 28/04/2021 | Maria Amália – subida da torre | 25 |
| | | 02 | 29/04/2021 | Maria Amália – subida da torre | 23 |
| | | 03 | 29/04/2021 | Em Frente da GG Bombons | 20 |
| | | 03 | 29/04/2021 | Maria Amália – subida da torre | 17 |

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS

SECRETARIA DE OBRAS

ABRIL/2021



Renato Portela
Eng. Civil
CREA/PE: 1816328693

SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

| ENTRADA | DATA | SAÍDA | DATA | DESTINO | ESTOQUE |
|---------|------|-------|------------|-------------------------------------|---------|
| | | 01 | 20/04/2021 | Mercado Publico - frente | 108 |
| | | 01 | 20/04/2021 | Granja Santa Gorete – escadaria | 107 |
| | | 02 | 22/04/2021 | Secretaria de Educação | 105 |
| | | 01 | 22/04/2021 | Rua da Linha | 104 |
| | | 01 | 22/04/2021 | Platô 01 teixeira | 103 |
| | | 02 | 22/04/2021 | Estrada Nova – quebra mola | 101 |
| | | 01 | 22/04/2021 | Subida do Noronha reparo da Compesa | 100 |
| | | 01 | 22/04/2021 | Galeria AABB | 99 |
| | | 01 | 22/04/2021 | Granja Santa Gorete – escadaria | 98 |
| | | 01 | 22/04/2021 | Subida do Noronha reparo da Compesa | 97 |
| | | 02 | 22/04/2021 | Itaperibu perto do CAPS | 95 |
| | | 04 | 23/04/2021 | Rua da Linha | 91 |
| | | 01 | 23/04/2021 | Rua Pedro Afonso | 90 |
| | | 01 | 23/04/2021 | Granja Santa Gorete – escadaria | 89 |
| | | 02 | 23/04/2021 | Granja Santa Gorete – escadaria | 87 |
| | | 01 | 23/04/2021 | Posto Medico - Tibiri | 86 |
| | | 02 | 23/04/2021 | Galeria AABB | 84 |
| | | 01 | 23/04/2021 | Platô 1 | 83 |
| | | 01 | 26/04/2021 | Platô 1 | 82 |
| | | 01 | 26/04/2021 | Rua Pedro Afonso | 81 |
| | | 02 | 26/04/2021 | Rua E - Lotes | 79 |
| | | 02 | 26/04/2021 | Barreiros Novo | 77 |
| | | 03 | 26/04/2021 | Rua E - Lotes | 74 |

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS
SECRETARIA DE OBRAS


Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS
SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

| ENTRADA | DATA | SAÍDA | DATA | DESTINO | ESTOQUE |
|---------|------|-------|------------|-------------------------------------|---------|
| | | 01 | 13/04/2021 | Granja Santa Inês | 160 |
| | | 01 | 14/04/2021 | Entrada da Secretaria de Obras | 159 |
| | | 07 | 14/04/2021 | Praça do Rosário - Promotoria | 152 |
| | | 03 | 14/04/2021 | Secretaria de Saúde | 149 |
| | | 06 | 15/04/2021 | Rua da Boa Esperança - Lotes | 143 |
| | | 01 | 15/04/2021 | Frente da calçada Rosa Mistica | 142 |
| | | 01 | 15/04/2021 | Rua E - Lotes | 141 |
| | | 01 | 15/04/2021 | Plató 1 | 140 |
| | | 02 | 15/04/2021 | Rua E - Lotes | 138 |
| | | 01 | 15/04/2021 | Santa Terezinha | 137 |
| | | 01 | 16/04/2021 | Santa Terezinha | 136 |
| | | 01 | 16/04/2021 | Granja Santa Inês | 135 |
| | | 07 | 16/04/2021 | Plató 4 macaco | 128 |
| | | 02 | 16/04/2021 | Maria Amália Hospital | 126 |
| | | 02 | 19/04/2021 | Granja Santa Inês | 124 |
| | | 01 | 19/04/2021 | Plató 1 | 123 |
| | | 05 | 19/04/2021 | Rua E - Lotes | 118 |
| | | 01 | 19/04/2021 | Escola Luiz Bezerra | 117 |
| | | 01 | 19/04/2021 | Frente da calçada Rosa Mistica | 116 |
| | | 02 | 19/04/2021 | Plató 2 - macaco | 114 |
| | | 02 | 19/04/2021 | Rua Prefeito Remesson | 112 |
| | | 01 | 20/04/2021 | Subida do Noronha reparo da Compesa | 111 |
| | | 02 | 20/04/2021 | Subida do Noronha reparo da Compesa | 109 |



CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS

Renato Portela
 Eng. Civil
 CREA-PE: 1816328693

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS
SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

| ENTRADA | DATA | SAÍDA | DATA | DESTINO | ESTOQUE |
|---------|------|-------|------------|--|---------|
| | | 04 | 09/04/2021 | Rua E - Lotes | 226 |
| | | 02 | 09/04/2021 | Estrada Nova – reposição calçamento | 224 |
| | | 02 | 09/04/2021 | Estrada Nova – reposição calçamento | 222 |
| | | 01 | 09/04/2021 | Estrada Nova – reposição calçamento | 221 |
| | | 10 | 09/04/2021 | Rua da Esperança - lotes | 211 |
| | | 01 | 09/04/2021 | Rua E- Lotes | 210 |
| | | 02 | 09/04/2021 | Estrada Nova – reposição calçamento | 208 |
| | | 15 ½ | 09/04/2021 | Avenida Maria Amália - calçada | 192 ½ |
| | | 01 | 12/04/2021 | Granja Santa Inês | 191 ½ |
| | | 01 | 12/04/2021 | Mercado Público | 190 ½ |
| | | 02 ½ | 12/04/2021 | Praça do Rosário - Promotoria | 188 |
| | | 02 | 12/04/2021 | Estrada Nova – reposição de calçamento | 186 |
| | | 05 | 12/04/2021 | Rua E - Lotes | 181 |
| | | 02 | 12/04/2021 | Estrada Nova – reposição calçamento | 179 |
| | | 01 | 12/04/2021 | Rua E - Lotes | 178 |
| | | 06 | 13/04/2021 | Rua E - Lotes | 172 |
| | | 02 | 13/04/2021 | Rua E - Lotes | 170 |
| | | 02 | 13/04/2021 | Secretaria de Educação | 168 |
| | | 01 | 13/04/2021 | Pátio 13 de Maio – Barbosa | 167 |
| | | 02 | 13/04/2021 | Granja Santa Inês | 165 |
| | | 01 | 13/04/2021 | Secretaria de Educação | 164 |
| | | 02 | 13/04/2021 | Pátio 13 de Maio – Barbosa | 162 |
| | | 01 | 13/04/2021 | Praça do Rosário - Promotoria | 161 |


Renato Portela
 Eng. Civil
 CREA-PE: 1816328693

CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS DE CIMENTOS
SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

08


| ENTRADA | DATA | SAÍDA | DATA | DESTINO | ESTOQUE |
|------------|-------------------|-------|------------|--|---------|
| 280 | 05/04/2021 | ½ | 05/04/2021 | Av. Felisbino Vasconcelos | 287 ½ |
| | | ½ | 05/04/2021 | Rua Vigário Soares | 287 |
| | | 01 | 05/04/2021 | Granja Santa Gorete | 286 |
| | | 02 | 05/04/2021 | 1 Travessa Maria Amália | 284 |
| | | 10 | 05/04/2021 | Rua da Boa Esperança - lotes | 274 |
| | | 04 | 05/04/2021 | Rua E – Lotes cais | 270 |
| | | 02 | 05/04/2021 | Rua E – Lotes | 268 |
| | | 04 | 05/04/2021 | Rua E - Lotes | 264 |
| | | 02 | 05/04/2021 | 1 Travessa Maria Amália | 262 |
| | | 02 | 05/04/2021 | Rua E Lotes | 260 |
| | | 01 | 05/04/2021 | Rua Dom Luiz - galeria | 259 |
| | | 02 | 05/04/2021 | Secretaria de Educação | 257 |
| | | 03 | 06/04/2021 | Rua E - Lotes | 254 |
| | | 01 | 06/04/2021 | Santa Gorete - Praça | 253 |
| | | 04 | 06/04/2021 | Estrada Nova – reposição calçamento | 249 |
| | | 01 | 07/04/2021 | Rua Dom Luiz galeria | 248 |
| | | 02 | 07/04/2021 | Praça do Rosário - Promotoria | 246 |
| | | 02 | 07/04/2021 | Rua Dom Luiz | 244 |
| | | 02 | 07/04/2021 | Santa Gorete - praça | 242 |
| | | 04 | 07/04/2021 | Praça do Rosário - Promotoria | 238 |
| | | 02 | 09/04/2021 | Estrada Nova – reposição de calçamento | 236 |
| | | 04 | 09/04/2021 | Rua E - Lotes | 232 |
| | | 02 | 09/04/2021 | Secretaria Ação Social - doado | 230 |

Renato Portela
Renato Portela
 Eng. Civil
 CREA-PE: 1816328693

**CONTROLE DE ENTRADAS DE MATERIAIS
SECRETARIA DE OBRAS**

ABRIL/2021

| ITEM | DATA | QTD ENTRADA | HISTORICO |
|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|
| 21 | 23/04/2021 | 8.000 | Tijolos |
| 22 | 27/04/2021 | 12 | Dialine sec. rap branco gelo 18 lts |
| 23 | 27/04/2021 | 10 | Diatex branco gelo 18 lts |
| 24 | 27/04/2021 | 10 | Diapiso verde folha 18 lts |
| 25 | 27/04/2021 | 28 | Dialine seca rap Verde Folha 3,6 lts |
| 26 | 27/04/2021 | 28 | Dialine seca rap Branco neve 3,6 lts |
| 27 | 27/04/2021 | 01 | Escada extens fib 2,9x4,7 m |
| 28 | 27/04/2021 | 04 | Vassoura regulável c/cabo ciscador |
| 29 | 27/04/2021 | 05 | Alavanca aço liso 7/8x1,50 m |
| 30 | 27/04/2021 | 10 | Pá de Bico c/cabo |
| 31 | 27/04/2021 | 20 | Luva nitrílica plast |
| 32 | 27/04/2021 | 09 | Ancinho rastelo 14 dentes |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


Renato Portela
 Eng. Civil
 URG. PE: 1816328693

CONTROLE DE ENTRADAS DE MATERIAIS
SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

| ITEM | DATA | QTD ENTRADA | HISTORICO |
|------|-------------------|----------------|--------------------|
| 01 | 05/04/2021 | 30 | Argamassa |
| 02 | 06/04/2021 | 09 | Rejunte |
| 03 | 16/04/2021 | 500 | tijolos |
| 04 | 23/04/2021 | 02/120kg | Lona Preta 8x110 |
| 05 | 23/04/2021 | 3.000 | Saco de Lixo Preto |
| 06 | 23/04/2021 | 1.000 | Saco de Lixo Preto |
| 07 | 23/04/2021 | 120 | Vassourão Gari |
| 08 | 23/04/2021 | 75 | Cal para pintura |
| 09 | 23/04/2021 | 10 | Rolo Lã/cabo 23cm |
| 10 | 23/04/2021 | 10 | Broxa retangular |
| 11 | 23/04/2021 | 10 | Pá quadrada |
| 12 | 23/04/2021 | 05 | Picaretas c/cabo |
| 13 | 23/04/2021 | 10 | Enxada c/cabo |
| 14 | 23/04/2021 | 12 | Garfo (ancinho) |
| 15 | 23/04/2021 | 75 | Cal para pintura |
| 16 | 23/04/2021 | 08 | Ciscador metálico |
| 17 | 23/04/2021 | 05 | Foice Roçadeira |
| 18 | 23/04/2021 | 12 | Estrovenga |
| 19 | 23/04/2021 | 500 | Tijolos |
| 20 | 23/04/2021 | 1.000 | Tijolos |


Renato Portela
 Eng. Civil
 CREA-PE: 1618328693

SAÍDAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS
MÊS DE ABRIL/2021

| DIA | QUANT | HISTORICO | LOCAL |
|------------|-------|--------------------|------------------------|
| 06/04/2021 | 07 | Lâmpada | Secretaria de Obras |
| 06/04/2021 | 02 | Lâmpada | Secretaria Ação Social |
| 06/04/2021 | 10 | Argamassa | Santa Gorete – praça |
| 06/04/2021 | 02 | Argamassa | Secretaria de Obras |
| 06/04/2021 | 02 | Rejunte | Secretaria de Obras |
| 06/04/2021 | 05 | Rejunte | Santa Gorete – praça |
| 06/04/2021 | 100 | Tijolos | Secretaria de Educação |
| 06/04/2021 | 100 | Tijolos | Santa Gorete – praça |
| 12/04/2021 | 01 | Ponteiro | Funcionário |
| 12/04/2021 | 50 | Tijolos | Santa Terezinha |
| 12/04/2021 | 02 | Lampada | Promotoria |
| 23/04/2021 | 02 | Argamassa | Secretaria de Educação |
| 23/04/2021 | 02 | Enxada c/ cabo | Departamento do lixo |
| 23/04/2021 | 03 | Cal p/pintura | Departamento do lixo |
| 23/04/2021 | 03 | Cal p/pintura | Promotoria |
| 23/04/2021 | 01 | Picareta | Teixeira |
| 23/04/2021 | 01 | Picareta | Peu |
| 23/04/2021 | 01 | Pá quadrada | Peu |
| 23/04/2021 | 02 | Pá quadrada | Departamento do lixo |
| 23/04/2021 | 02 | Enxada c/cabo | Bitá e irmão Abel |
| 28/04/2021 | 03 | Lâmpada | Escola Piabas |
| 28/04/2021 | 02 | Argamassa | Secretaria de Educação |
| 28/04/2021 | 05 | Cal p/pintura | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 05 | Ciscador metalico | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 04 | Estrovenga | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 3.000 | Saco de lixo preto | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 1.000 | Saco de lixo preto | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 22 | Vassourão gari | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 01 | Vassourão gari | Texeira |
| 28/04/2021 | 01 | Vassourão gari | Secretaria de Obras |
| 28/04/2021 | 02 | Enxada c/cabo | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 01 | Enxada c/cabo | Secretaria de Obras |
| 28/04/2021 | 01 | Garfo ancinho | Texeira |
| 28/04/2021 | 01 | Garfo ancinho | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 04 | Pá quadrada | Departamento do lixo |
| 28/04/2021 | 01 | Pá quadrada | Secretaria de Obras |
| 28/04/2021 | 01 | Enxada c/cabo | Cordeiro |
| 28/04/2021 | 01 | Pá quadrada | Cordeiro |
| 28/04/2021 | 01 | Estrovenga | Secretaria de Obras |
| 28/04/2021 | 01 | Picareta | Cordeiro |
| 28/04/2021 | 03 | Foice Roçadeira | Departamento do lixo |

SAÍDAS DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS
MÊS DE ABRIL/2021

Luiz Patto



REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS REALIZADAS
(ABRIL/2021)

BARREIROS - PE
2021


Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693




29-04-2021_Manutenção de Galeria de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete

29-04-2021_Manutenção de Galeria de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete



29-04-2021_Manutenção de Galeria de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete

29-04-2021_Manutenção de Galeria de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete



PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

29-04-2021_Reparo do Alfalto_Rua Doutor Arsênio Costa – Centro



29-04-2021_Desentupimento de Estoto e reparo de calçamento
_Praça Barão de Jindai_Por trás do Mercado Público



29-04-2021_Manutenção de caixa de galeria de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck Maguari



29-04-2021_Manutenção de caixa de galeria de esgoto
_Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck Maguari



29-04-2021_Manutenção de caixa de galeria de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck Maguari



29-04-2021_Manutenção de caixa de galeria de esgoto
_Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck Maguari



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Renato Portela
Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

29-04-2021_Manutenção_Rua Maria Amália_Ao lado da ponte

29-04-2021_Manutenção_Rua Maria Amália_Ao lado da ponte

27-04-2021 Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



27-04-2021 Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



27-04-2021 Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



27-04-2021 Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



27-04-2021 Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



27-04-2021 Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Renato Portela

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

REGISTRO FOTOGRÁFICO

26-04-2021 Construção de galeria de esgoto Platô 1



26-04-2021 Construção de galeria de esgoto Platô 1



26-04-2021_Reparo do calçamento_Rua Alceu Teles – Itaperibu



27-04-2021_Desentupimento de esgoto_Platô 4_Fazenda Santa Clara



27-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



27-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 4 Fazenda Santa Clara



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Renato Portela
Renato Portela
Civil
15328693

26-04-2021 Manutenção de caixa de esgoto_Platô 1



26-04-2021 Manutenção de caixa de esgoto_Platô 1



26-04-2021 Manutenção de caixa de esgoto_Platô 1



26-04-2021_Manutenção de caixa de esgoto_Platô 1



26-04-2021 Limpeza de galeria de esgoto_Platô 1



26-04-2021_Limpeza de galeria de esgoto_Platô




22-04-2021_Desentupimento de esgoto_Platô



22-04-2021 Desentupimento de esgoto_Platô



22-04-2021 Reparo do Asfalto Rua Ayres Bello – Centro



23-04-2021 Reparo do Asfalto Rua Ayres Belo – Centro



23-04-2021 Reparo do Asfalto Rua Manoel Nogueira Mendes



23-04-2021 Reparo do Asfalto Rua Manoel Nogueira Mendes



PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Renato Portela
Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

REGISTRO FOTOGRÁFICO

20-04-2021_Reparo do Asfalto_Rua Ayres Bello – Centro



22-04-2021_Reparo do Asfalto_Rua Ayres Bello – Centro



22-04-2021_Desentupimento de esgoto_Mercado Público_Rua Ayres Bello – Centro



22-04-2021_Desentupimento de esgoto_Mercado Público_Rua Ayres Bello – Centro



22-04-2021_Desentupimento de esgoto_Mercado Público_Rua Ayres Bello – Centro



22-04-2021_Desentupimento de esgoto_Platô



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Renato Portela
Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

REGISTRO FOTOGRÁFICO

19-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



19-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



20-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



20-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



20-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



20-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO

16-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Santa Clara
Conhecido como macaco



16-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Santa Clara
Conhecido como macaco



16-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Santa Clara
Conhecido como macaco



16-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Santa Clara
Conhecido como macaco



19-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Platô 1



19-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Platô 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO

14-04-2021_Reparo do alfalto_Praça do Rosário – Centro



16-04-2021_Reparo do asfalto_Praça do Rosário - Centro



16-04-2021_Reparo do calçamento_Santa Clara
Conhecido como macaco



16-04-2021_Reparo do calçamento_Santa Clara
Conhecido como macaco



16-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Santa Clara
Conhecido como macaco



16-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Santa Clara
Conhecido como macaco




REGISTRO FOTOGRÁFICO

15-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 1



15-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 1



15-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 1



15-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 1



15-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 1



15-04-2021_Desentupimento de esgoto Platô 1



REGISTRO FOTOGRÁFICO

12-04-2021_Revitalização de calçada_Avenida Maria Amália
Centro



12-04-2021_Revitalização de calçada_Avenida Maria Amália
Centro



13-04-2021_Reparo de caixa de esgoto e calçada
Avenida Tancredo Neves - Centro



16-04-2021_Reparo de caixa de esgoto e calçada
Avenida Tancredo Neves - Centro



14-04-2021_Desentupimento de esgoto_Mercado Público



14-04-2021_Instalação de Pia_Mercado Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

09-04-2021_Limpeza_Maçonaria
Avenida Senador Felisbino Vasconcelos - Barragem



09-04-2021_Limpeza_Maçonaria
Avenida Senador Felisbino Vasconcelos - Barragem



09-04-2021_Limpeza_Maçonaria
Avenida Senador Felisbino Vasconcelos - Barragem



09-04-2021_Limpeza_Maçonaria
Avenida Senador Felisbino Vasconcelos - Barragem



12-04-2021_Revitalização da praça Celso Gonzaga
_Santa Gorete



12-04-2021_Revitalização de calçada Avenida Maria Amália
_Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO

09-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



09-04-2021 Limpeza de caixa de esgoto Platô 1



09-04-2021 Revitalização de calçada
Praça Nossa Senhora do Rosário – Centro



12-04-2021 Revitalização de calçada
Praça Nossa Senhora do Rosário – Centro



09-04-2021 Revitalização de calçada e manutenção de caixa
De esoto Praça Nossa Senhora do Rosário – Centro



12-04-2021 Revitalização de calçada e manutenção de caixa
De esoto Praça Nossa Senhora do Rosário – Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO

09-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck – Centro



15-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck – Centro



09-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck – Centro



09-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck – Centro



09-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck – Centro



09-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck – Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO

07-04-2021_Revitalização de praça Celso Gonzaga Santa Gorete



07-04-2021_Revitalização de praça Celso Gonzaga Santa Gorete



07-04-2021_Revitalização de praça Celso Gonzaga Santa Gorete



07-04-2021_Revitalização de praça Celso Gonzaga Santa Gorete



09-04-2021_Reparo do calçamento_Rua Dom Luiz – Centro



09-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek – Centro





APRESENTAÇÃO

Barreiros, 29 abril de 2021

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo tem a satisfação de apresentar a vossa senhoria o levantamento dos materiais utilizados nas obras em diversas ruas da cidade, especificadas em anexo com tabelas e registro fotográfico impresso dos mesmos, durante o mês de abril do corrente ano.

Foram presenciados locais onde partes ou todo o percurso da rua estava comprometido, como calçamento cedido, paralelepípedos soltos e buracos expostos, construído e recuperado através da operação tapa buracos.

Também encontraremos os serviços de: Revitalização de praça e calçadas; Construção de galeria e Desentupimento de esgoto.

Sendo o que se apresenta, renovamos o nosso compromisso em construir um município melhor para todos.

Amaro José Siqueira
Secretário de Obras e Urbanismo


Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

29-04-2021_Revitalização da praça Celso Gonzaga_Santa Gorete



Renato Portela

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

REGISTRO FOTOGRÁFICO

26-04-2021_Reparo do calçamento_Barreiros Novo



29-04-2021_Centrução de escadaria e muro de arrimo - Rua E Lotes



29-04-2021_Manutenção da caixa de esgoto_Rua Dom Luiz Centro



29-04-2021_Manutenção da caixa de esgoto_Rua Dom Luiz Centro



29-04-2021_Manutenção da caixa de esgoto_Rua Dom Luiz Centro



29-04-2021_Manutenção da caixa de esgoto_Rua Dom Luiz Centro



PREFEITURA DOS
BARREIROS
SECRETARIA DE OBRAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

REGISTRO FOTOGRÁFICO

29-04-2021_Rua Napoleão Correia Rezende - Santa Marta



29-04-2021_Rua Napoleão Correia Rezende - Santa Marta



29-04-2021_Reparo do calçamento_
Travessa Napoleão Correia Rezende - Santa Marta



29-04-2021_Reparo do calçamento_
Travessa Napoleão Correia Rezende - Santa Marta



29-04-2021_Construção de escadaria_Alto da boa esperança
- Lotes



29-04-2021_Construção de escadaria_Rua E - Lotes



Renato Portela
Renato Portela
Eng. Civil
CREA-PE: 1816328693

REGISTRO FOTOGRÁFICO

29-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Rua Dom Luiz_Centro



29-04-2021_Limpeza de caixa de esgoto_Rua Dom Luiz_Centro



29-04-2021_Manutenção de caixa de esgoto_Rua Dom Luiz_Centro



29-04-2021_Manutenção de caixa de esgoto_Rua Dom Luiz_Centro



29-04-2021_Manutenção de caixa de esgoto_Rua Dom Luiz_Centro



29-04-2021_Rua Napoleão Correia Rezende - Santa Marta



REGISTRO FOTOGRÁFICO

26-04-2021_Desentupimento de caixa de esgoto esgoto Platô 1



26-04-2021_Desentupimento de esgoto_Platô 1



23-04-2021_Reparo de calçamento_Rua da Linha



23-04-2021_Reparo de calçamento_Rua da Linha



26-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto Platô



26-04-2021_Desentupimento e Manutenção de caixa de esgoto Platô



REGISTRO FOTOGRÁFICO

23-04-2021_Manutenção da Caixa de Esgoto_Platô 1



23-04-2021_Manutenção da Caixa de Esgoto_Platô 1



23-04-2021_Desentupimento de caixa de esgoto_Platô 1



23-04-2021_Desentupimento de caixa de esgoto_Platô 1



23-04-2021_Manutenção do Asfalto_Rua Ayres Belo – Centro



23-04-2021_Manutenção do Asfalto_Rua Ayres Belo - Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO

19-04-2021_Limpeza e manutenção de esgoto
Fazenda São Francisco




19-04-2021_Limpeza e manutenção de esgoto
_Fazenda São Francisco



16-04-2021_Reparo do calçamento Granja Santa Inês



16-04-2021_Reparo do calçamento Granja Santa Inês



20-04-2021_Limpeza e manutenção do esgoto
_Fazenda São Francisco



20-04-2021_Limpeza e manutenção do esgoto
_Fazenda São Francisco



REGISTRO FOTOGRÁFICO

16-04-2021_Desentupimento e manutenção de esgoto
_Plató 1_Fazenda São Francisco



16-04-2021_Desentupimento e manutenção de esgoto
_Plató 1_Fazenda São Francisco




15-04-2021_Construção de meio fio_Santa Terezinha



16-04-2021_Construção de meio fio_Santa Terezinha



19-04-2021_Desentupimento e manutenção de esgoto
_Plató 1_Fazenda São Francisco



19-04-2021_Desentupimento e manutenção de esgoto
_Plató 1_Fazenda São Francisco



REGISTRO FOTOGRÁFICO

15-04-2021_Limpeza de esgoto_Platô 1
_Fazenda São Francisco - Zona Rural



15-04-2021_Limpeza de esgoto_Platô 1
_Fazenda São Francisco - Zona Rural



15-04-2021_Construção de muro de arrimo
_Alto da boa esperaça_Lotes



15-04-2021_Construção de muro de arrimo
_Alto da boa esperaça_Lotes



16-04-2021_Desentupimento e manutenção de esgoto
_Platô 1_Fazenda São Francisco



16-04-2021_Desentupimento e manutenção de esgoto
_Platô 1_Fazenda São Francisco



REGISTRO FOTOGRÁFICO

09-04-2021_Desentupimento de esgoto_Rua da Brasília
- Centro



09-04-2021_Desentupimento de esgoto_Rua da Brasília
- Centro



12-04-2021_Manutenção do esgoto Rua E - Lotes



12-04-2021_Manutenção do esgoto Rua E - Lotes



15-04-2021_Limpeza de esgoto_Platô 1
Fazenda São Francisco - Zona Rural



15-04-2021_Limpeza de esgoto_Platô 1
Fazenda São Francisco - Zona Rural



REGISTRO FOTOGRÁFICO


06-04-2021_Reparo do calçamento_Rua Luís do Rêgo – Centro



06-04-2021_Reparo do calçamento_Rua Luís do Rêgo – Estrada Nova



09-04-2021_Reparo do calçamento_Rua Luís do Rêgo – Estrada Nova



09-04-2021_Reparo do calçamento_Rua Luís do Rêgo – Estrada Nova



09-04-2021_Desentupimento de esgoto_Rua da Brasília - Centro



09-04-2021_Desentupimento de esgoto_Rua da Brasília - Centro



REGISTRO FOTOGRÁFICO

05-04-20221_Construção de muro de arrimo
Alto da boa esperança – Lotes



05-04-20221_Construção de muro de arrimo
Alto da boa esperança – Lotes



05-04-2021_Construção de canal de esgoto
Rua maria Amália - Rio Una



05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Massa Falida



05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Massa Falida



05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Massa Falida




REGISTRO FOTOGRÁFICO

05-04-2021_Desentupimento do esgoto_Rua Vigário Soares - Centro



05-04-2021_Desentupimento do esgoto_Rua Vigário Soares - Centro



05-04-2021_Reparo do calçamento_Rua José Paulo de Moraes_Alto da Caixa D'água - Santa Gorete



05-04-2021_Reparo do calçamento_Rua José Paulo de Moraes_Alto da Caixa D'água - Santa Gorete



05-04-2021_Reparo do calçamento_Avenida Senador Felisbino Vasconcelos - Barragem



05-04-2021_Reparo do calçamento_Avenida Senador Felisbino Vasconcelos - Barragem



REGISTRO FOTOGRÁFICO

05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete



05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete



05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete



05-04-2021_Desentupimento de esgoto_Recanto Itaperibu
Santa Gorete




05-04-2021_Desentupimento do esgoto_Rua Vigário Soares
- Centro




05-04-2021_Desentupimento do esgoto_Rua Vigário Soares
- Centro



| MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|--|----------|------------|---------------|---------------------|--|--------------|------|-------------|-------|------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------|---------------------------------|---|
| EXERCÍCIO: (2) 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO REFERENCIAL: 01 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE JUNHO DE 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: (1) PREFEITURA MUNICIPAL DOS BARREIROS | MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | | | CONTRATADO | | | | CONTRATO | | | | ADITIVO | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) | SITUAÇÃO | | |
| | | | Nº | CONCEDENTE | REPASSE (R\$) | CONTRAPARTIDA (R\$) | CNPJ/GPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R\$) | DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | | | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) |
| 05 | | (6) Condição Especialidade Empresa especializada para Prestação de Serviços de Manutenção e Revitalização do Sistema de Iluminação Pública com troca de Lâmpadas, reatores e male fitocelula nas Diversas Ruas deste município, através da Secretaria de Obras e Urbanismo. (02) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) |
| | | Dispensa nº 5/2021 (Processo nº 05/2021) (Processo nº 05/2021) | | | | 08.329.386/0001-63 | JOÃO LDA SILVA ELETRICAS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | | | | | RS 234.776,88 | 03/02/2021 | | | 339039 | RS 117.389,49 | RS 117.389,49 | RS 156.519,32 | RS 156.519,32 | Acadêmico |
| | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | RS 117.389,49 | RS 117.389,49 | RS 156.519,32 | RS 156.519,32 | |


Amafo José Siqueira
 Secretário de Obras
 Portaria 004/2021


Renato Portela
 Eng. Civil
 CREA-PE: 1616326693

**CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE BRITA 19 T
SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021**

| DATA | QTD ENTRADA | HISTORICO | LOCAL SAÍDA |
|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| 09/04/2021 | 13.856 m3 | Brita Corrida T | Em frente BPRV |
| 09/04/2021 | 13.950 m3 | Brita Corrida T | Em frente BPRV |
| 14/04/2021 | 13.994 m3 | Brita Corrida T | Secretaria de Obras |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA PEDRA RACHÃO



SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

| DATA | QTD ENTRADA | HISTORICO | LOCAL SAÍDA |
|-------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 09/04/2021 | 11.644 m3 | Pedra Rachão | Plató 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA PEDRA RACHINHA T
SECRETARIA DE OBRAS

Priscila Partho

CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE PÓ DE PEDRA T
SECRETARIA DE OBRAS
ABRIL/2021

| DATA | QTD ENTRADA | HISTORICO | LOCAL SAÍDA |
|-------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|
| 01/04/2021 | 12.868 m3 | Pó de Pedra T | Engenho Araguari - estrada |
| 06/04/2021 | 7.362 m3 | Pó de Pedra T | Santa Gorete – praça |
| 08/04/2021 | 9.382 m3 | Pó de Pedra T | Av. Maria Amália - calçada |
| 12/04/2021 | 12.895 m3 | Pó de Pedra T | Platô 5 |
| 13/04/2021 | 12.806 m3 | Pó de Pedra T/Rachinha | Platô 5 |
| 13/04/2021 | 9.421 m3 | Pó de Pedra T | Santa Gorete |
| 13/04/2021 | 12.711 m3 | Pó de Pedra T | Praça do Rosário - Promotoria |
| 15/04/2021 | 13.217 m3 | Pó de Pedra T | Massa Falida |
| 15/04/2021 | 9.743 m3 | Pó de Pedra T | Secretaria de Obras |
| 16/04/2021 | 15.546 m3 | Pó de Pedra T | Secretaria de Obras |
| 16/04/2021 | 15.625 m3 | Pó de Pedra T | Secretaria de Obras |
| 19/04/2021 | 14.434 m3 | Pó de Pedra T | Massa Falida |
| 19/04/2021 | 12.849 m3 | Pó de Pedra T | Massa Falida |
| 19/04/2021 | 12.217 m3 | Pó de Pedra T | Linda Flor |
| 20/04/2021 | 12.632 m3 | Pó de Pedra T | Baete Engenho Igreja |
| 20/04/2021 | 11.961 m3 | Pó de Pedra T | Baete Engenho Igreja |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |